



Rys. D-10 Daszek nad wejściem do budynku na elewacji E-3



- Uwagi:
- Stan oraz ewentualne zmiany w sposobie wymiany daszków należy zweryfikować po rozbiórce istniejących i w uzgodnieniu z Inwestorem

Rozmieszczenie otworów w ścianie



Nazwa inwestycji		
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popieluszki 10 w Piastowie		
Inwestor		
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popieluszki 2-10 w Piastowie		
Generalny Projektant		
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku:		
Detal B-13 Daszek systemowy nad wejściem		
Data: 03 październik 2016r.	skala 1:25	Rys. nr: 21