

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta styropianowa gr. 12cm Knauf Fasada XTherm λ 31
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

listwa narożna z siatką

1-2%

profil plastikowy  
na gąbce samoprzylepnej

ramiak okna

Rys. B-2. Detal ocieplenia styropianem nadproża okiennego

podokiennik zewnętrzny
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta termoizolacyjna gr. 2cm
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

ościeżnica okna

listwa narożna  
z siatką  
uszczelniająca  
taśma rozprężna

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta styropianowa gr. 12cm Knauf Fasada XTherm λ 31
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

Rys. B-4. Detal ocieplenia styropianem i obróbki blacharskiej podokiennika zewnętrznego

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta styropianowa gr. 12cm Knauf Fasada XTherm λ 31
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

Rys. B-3. Detal ocieplenia styropianem ościeża okiennego

ramiak okna

profil plastikowy  
na gąbce samoprzylepnej

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
plyta termoizolacyjna gr. 2cm
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

listwa narożna  
z siatką z włókien szklanych

Nazwa inwestycji  
Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popiełuszki 2 w Piastowie

Inwestor  
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Popiełuszki 2-10 w Piastowie

Generalny Projektant  
PRACOWNIA PROJEKTOWA LIDIA SIDZ  
ul. Warszawska 33D, Blizne Łaszczyńskiego

Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Radosław Lenart	

Tytuł rysunku:

Detale B-2, B-3, B-4